


Kabel für X4 und X5 werden nicht mehr benötigt.