LEGENDA

- 0% afkeur
- tot 20% afkeur
- tot 40% afkeur
- tot 60% afkeur
- tot 100% afkeur
- kabelvervanging
- rapport onvolledig

KABELINSPECTIES Geurts-Janssen BV

v.24-06-2020
03:07

GEGEVENS TAKEL				STATUS					2018				2019				2020			
Kat Nr.	Locatie	Hijslast	Diameter [mm]	Leeftijd huidige kabel [j]	Laatste kabelinspectie	Score laatste inspectie [%]	Inspectie Interval [mnd]	Volgende kabelinspectie	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
KRAAN 1 KAT 2	Hal A	2X 3,2 TON	13.00		2-apr-20	0	12	1-apr-21												
KRAAN 4 KAT 2	Hal A	2 X 1,5 TON	9.00		2-apr-20	0	12	1-apr-21												
KRAAN 2 KAT 2	Hal B	2X 3,2 TON	13.00		5-mei-20	0	12	4-mei-21												
KRAAN 3 KAT 2	Hal B	2X 3,2 TON	11.00		1-aug-19	0	12	30-jul-20												
KRAAN 5 KAT 2	Hal C	2 X 3,2 TON	13.00		2-apr-20	0	12	1-apr-21												
KRAAN 6 KAT 2	Hal C	2 X 3 TON	13.00	0,9	2-apr-20	0	12	1-apr-21												
KRAAN 7 KAT 2	Hal D	2 X 3,2 TON	11.00		7-apr-20	0	12	6-apr-21												
KRAAN 9 KAT 2	Hal D	2 X 5 TON	13.00	2,7	5-mei-20	0	12	4-mei-21												
KRAAN 8 KAT 2	Hal E	2 X 5 TON	14.00		1-aug-19	0	12	30-jul-20												
KRAAN 10 KAT 2	Hal E	2 X 5 TON	13.00	0,9	26-jul-19	0	12	24-jul-20												
kraan 11 kat 2	hal F		13.00		2-apr-20	0	12	1-apr-21												
Kraan 12 kat 2	Hal F		13.00		3-apr-20	0	12	2-apr-21												
kraan 2039 kat 2	Verwarmingsloods	B.L.KRAAN 2 X 1 TON	5.50		1-aug-19	0	12	30-jul-20												

Cel: IE5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):

- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 9
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 31-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0

- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0

- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IV10
Opmerking: Vervanging:
- datum: 26-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 13

Cel: JA10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 11
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG12
Opmerking: Vervanging:
- datum: 4-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 13

Cel: IM12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0

- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 17-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0

- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-8-2017
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG14
Opmerking: Vervanging:
- datum: 3-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 13

Cel: IM14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IV14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):

- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW14
Opmerking: Vervanging:
- datum: 26-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 13

Cel: IM15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0

- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0

- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0