LEGENDA

- 0% afkeur
- tot 20% afkeur
- tot 40% afkeur
- tot 60% afkeur
- tot 100% afkeur
- kabelvervanging
- rapport onvolledig

KABELINSPECTIES Sif Netherlands bv

v.24-06-2020
03:06

GEGEVENS TAKEL				STATUS					2018				2019				2020			
Kat Nr.	Locatie	Hijslast	Diameter [mm]	Leeftijd huidige kabel [j]	Laatste kabelinspectie	Score laatste inspectie [%]	Inspectie Interval [mnd]	Volgende kabelinspectie	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
KAT 41.103	hal 1	10 TON	20.00	5,1	11-mei-20	0	6	8-nov-20												
DAKTAKEL 41.26	hal 1	1 TON	7.00	3,2	4-jul-19	0	12	2-jul-20												
KAT 41.101	hal 1	10 Ton	20.00	0,3	17-apr-20	0	6	15-okt-20												
KAT 41.102	HAL 1	10 TON	20.00	10,7	17-apr-20	0	6	15-okt-20												
KAT 61.1133	hal 1	10 ton	15.00	3	11-mei-20	0	6	8-nov-20												
KAT 61.1134	hal 1	10 ton	15.00	2,8	11-mei-20	0	6	8-nov-20												
KAT 41.75	hal 2	40 TON	20.00	2,8	9-dec-19	0	6	7-jun-20												
KAT 41.84	hal 2	40 TON	20.00	7,8	3-dec-19	0	6	1-jun-20												
KAT 41.76	Hal 2	40 TON	20.00	7,9	14-nov-19	0	6	13-mei-20												
KAT 41.70	hal 2	40 TON	20.00	6,8	4-dec-19	0	6	2-jun-20												
KAT 41.79	hal 2	40 TON	20.00	2,1	25-feb-20	0	6	24-aug-20												
KAT 41.81	hal 2	40 TON	20.00	0,6	28-nov-19	0	6	27-mei-20												
KAT 41.83	hal 2	40 TON	20.00	4,7	9-dec-19	0	6	7-jun-20												
KAT 41.77	hal 2	40 TON	20.00	6,6	2-dec-19	0	6	31-mei-20												
KAT 41.78	hal 2	40 TON	20.00	3,6	3-dec-19	0	6	1-jun-20												
KAT 41.85	hal 2	40 TON	20.00	0,6	2-dec-19	0	6	31-mei-20												
KAT 41.74	hal 2	40 TON	20.00	1,2	5-dec-19	0	6	3-jun-20												
KAT 41.72	hal 2	40 TON	20.00	3,6	4-dec-19	0	6	2-jun-20												
KAT 41.73	hal 2	40 TON	20.00	4,3	25-feb-20	0	6	24-aug-20												
KAT 41.80	hal 2	40 TON	20.00	6,4	5-dec-19	0	6	3-jun-20												
DAKTAKEL 41.27	HAL 2	6,3 TON	16.00	3,2	4-jul-19	0	12	2-jul-20												
KAT 41.50	hal 3	30 TON	20.00	11,7	16-apr-20	0	6	14-okt-20												
DAKTAKEL 41.28	hal 3	5 TON	13.00	10	4-jul-19	0	12	2-jul-20												
KAT 41.54	hal 3	30 TON	20.00	3,1	22-jan-20	0	6	21-jul-20												
KAT 41.58	hal 3	30 TON	20.00	4	16-apr-20	0	6	14-okt-20												
KAT 41.55	hal 3	30 TON	20.00	6,7	22-jan-20	0	6	21-jul-20												
KAT 61.1153	Hal 3		20.00	1,4	10-mrt-20	0	6	7-sep-20												
KAT 61.1154	Hal 3		20.00	1,4	10-mrt-20	0	6	7-sep-20												
KAT 61.1156	Hal 3		18.00	3,6	10-mrt-20	0	6	7-sep-20												
KAT 41.120	hal 4	63 TON	25.00	3,8	11-mrt-20	0	6	8-sep-20												
DAKTAKEL 41.29	hal 4	5 TON	13.00	3,2	4-jul-19	0	12	2-jul-20												
KAT 61.1135	hal 4	40 Ton	15.00	5,1	8-apr-20	0	6	6-okt-20												
KAT 61.1138	hal 4	40 Ton	15.00	7,6	22-jan-20	0	6	21-jul-20												
KAT 61.1136	hal 4	40 Ton	15.00	4,3	8-apr-20	0	6	6-okt-20												
KAT 61.1137	hal 4	40 Ton	15.00	2,3	23-mrt-20	0	6	20-sep-20												
KAT 61.1148	HAL 4	40 TON	20.00		9-apr-20	0	12	8-apr-21												

GEGEVENS TAKEL				STATUS					2018				2019				2020			
Kat Nr.	Locatie	Hijslast	Diameter [mm]	Leeftijd huidige kabel [j]	Laatste kabelinspectie	Score laatste inspectie [%]	Inspectie Interval [mnd]	Volgende kabelinspectie	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
KAT 61.1149	HAL 4	40 TON	20.00		8-apr-20	0	12	7-apr-21												
KAT 61.1150	Hal 4	40 TON	20.00	4,2	1-apr-20	0	6	29-sep-20												
KAT 61.1151	Hal 4	40 TON	20.00	0,4	1-apr-20	0	6	29-sep-20												
DAKTAKEL 41.30	hal 5	5 TON	13.00	10	4-jul-19	0	12	2-jul-20												
KAT 41.118	hal 5	63 TON	25.00	0,2	14-apr-20	0	6	12-okt-20												
KAT 41.119	hal 5	63 TON	25.00	0,2	14-apr-20	0	6	12-okt-20												
KAT 61.160	hal 5	40 TON	20.00	5,5	7-mei-20	0	6	4-nov-20												
KAT 61.161	hal 5	40 TON	20.00	5,7	7-mei-20	0	6	4-nov-20												
KAT 61.1158	Hal 5	BKRS	20.00	6,6	14-mei-20	0	6	11-nov-20												
KAT 61.1159	Hal 5	BKRS	20.00	6,6	14-mei-20	0	6	11-nov-20												
KAT 61.1160	Hal 5	BKRS	20.00	6,6	8-mei-20	0	12	7-mei-21												
KAT 61.1161	Hal 5	BKRS	20.00	6,6	8-mei-20	0	6	5-nov-20												
KAT 61.1168	Hal 5	50 TON	25.00	4,9	12-mei-20	0	6	9-nov-20												
KAT 61.1169	Hal 5	50 TON	25.00	2,8	12-mei-20	0	6	9-nov-20												
KAT 41.117	hal 6	63 TON	25.00	3,7	10-apr-20	0	3	9-jul-20												
DAKTAKEL 41.31	hal 6	5 TON	13.00	6,1	4-jul-19	0	12	2-jul-20												
KAT 41.59	HAL 6	30 TON	20.00	0,3	19-feb-20	0	3	19-mei-20												
KAT 61.1167	hal 6	Elmec draaikat	14.00	0,3	24-apr-20	0	3	23-jul-20												
KAT 61.1162	Hal 6	BKRS 50 ton	18.00	0,2	10-apr-20	0	3	9-jul-20												
KAT 41.53	hal 7	30 TON	20.00	0,5	22-apr-20	0	3	21-jul-20												
KAT 61.1140	hal 7	10 TON	16.00	0,4	24-apr-20	0	3	23-jul-20												
KAT 41.107	hal 7	30 TON	20.00	1,9	22-apr-20	0	3	21-jul-20												
KAT 41.108	hal 7	30 TON	20.00	3,4	22-apr-20	0	3	21-jul-20												
KAT 41.109	hal 7	16 TON	20.00	6,6	23-apr-20	0	3	22-jul-20												
KAT 41.115	hal 8	32 TON	25.00	0,4	29-jan-20	0	3	28-apr-20												
KAT 41.111	hal 8	32 TON	20.00	1,6	13-mei-20	0	3	11-aug-20												
KAT 41.112	hal 8	32 TON	20.00	1,6	13-mei-20	0	3	11-aug-20												
KAT 41.113	hal 8	32 TON	20.00	4	29-jan-20	0	3	28-apr-20												
KAT 41.114	hal 8	32 TON	20.00	7	29-jan-20	0	3	28-apr-20												
DAKTAKEL 61.139	HAL 9	9 TON	14.00	14,1	15-jan-20	0	12	13-jan-21												
KAT 41.121	Hal 9	100 TON	25.00	7,1	24-okt-19	0	6	22-apr-20												
KAT 41.122	HAL 9	100 TON	25.00	8	24-okt-19	0	6	22-apr-20												
KAT 41.123	hal 9	100 TON	25.00	4,7	19-apr-20	0	6	17-okt-20												
KAT 41.124	hal 9	100 TON	25.00	5,9	19-apr-20	0	6	17-okt-20												
KAT 41.125	hal 9	100 TON	25.00	7	10-mei-20	0	6	7-nov-20												
KAT 41.126	HAL 9	100 TON	25.00	5,9	10-mei-20	0	6	7-nov-20												
KAT 41.127	hal 9	100 TON	25.00	3,6	2-apr-20	0	6	30-sep-20												
KAT 41.128	hal 9	100 TON	25.00	0,9	2-apr-20	0	6	30-sep-20												
KAT 61.1145	hal 9	100 TON	25.00	1,8	3-mei-20	0	6	31-okt-20												
KAT 61.1147	hal 9	100 TON	25.00	8	3-mei-20	0	6	31-okt-20												

Cel: M5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FU5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HM5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY5
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-3-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA5

Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BQ6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1996
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CA6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-9-1997
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 8
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID6
Opmerking: Vervanging:
- datum: 6-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 7

Cel: IE6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 7
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-8-2018
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 7
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU6
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 7
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M7

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EC7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-4-2004
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HO7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-9-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 2
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 20
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 20

Cel: IE7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 2
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 20
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 20

Cel: IF7
Opmerking: Vervanging:
- datum: 30-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: IG7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM7
Opmerking: Inspectie:

- datum: 7-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 1
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IZ7
Opmerking: Vervanging:
- datum: 21-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: JA7
Opmerking: Inspectie:
- datum: 17-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0

- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DM8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-4-2002
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FU8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2009

- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA8
Opmerking: Inspectie:
- datum: 17-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0

- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FM9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-10-2008
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0

- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 1
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Cel: ID9
Opmerking: Vervanging:

- datum: 22-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 16

Cel: IG9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0

- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IX9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 6
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 83
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 83

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 83
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 83

Cel: JA9
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0

- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FM10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-10-2008
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FS10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-8-2009

- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE10
Opmerking: Vervanging:
- datum: 8-9-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 15

Cel: IG10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IX10
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA10

Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: U11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1990
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CM11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-1-1999
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FC11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-9-2007
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 1
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IF11
Opmerking: Vervanging:
- datum: 24-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: IG11

Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW11
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: AK12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1992
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GQ12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-9-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW12
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GQ13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS13

Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW13
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FW14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GY14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-9-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 31-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS14

Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW14
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: AY15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-1994
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CA15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-1997
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GC15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 4
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 40
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 40

Cel: IL15
Opmerking: Vervanging:
- datum: 28-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: IO15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY15
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GU16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IX16
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY16
Opmerking: Vervanging:
- datum: 28-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: M17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EC17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2004
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HI17

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HQ17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW17
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: AM18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-1992
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CM18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-1-1999
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GC18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 100

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW18
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M19

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: U19
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-6-1990
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CA19
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-1997
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GO19
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-5-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY19
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HZ19
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC19
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG19
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK19
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO19
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS19
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW19

Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FQ20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FU20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GY20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HS20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW20

Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IX20
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: U21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-6-1990
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FW21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 16-3-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HC21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-3-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 31-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 22
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS21
Opmerking: Vervanging:
- datum: 8-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: IT21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 1
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100

- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IU21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW21
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DK22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-2002
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FA22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2007
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 7
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 70
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 70

Cel: HZ22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 31-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW22
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: W23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-7-1990
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: AY23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-1-1994
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CA23

Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-8-1997
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EC23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-5-2004
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HC23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HS23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW23
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY23

Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M24
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FE24
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-10-2007
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HC24
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY24
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC24
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG24
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK24
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO24
Opmerking: Inspectie:
- datum: 31-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS24
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW24
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: U25

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1990
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY25
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC25
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID25
Opmerking: Vervanging:
- datum: 6-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 16

Cel: IM25
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU25
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BS26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-9-1996
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FA26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2007
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FM26

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2008
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-4-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA26
Opmerking: Inspectie:
- datum: 16-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M27
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GA27
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY27
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC27
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM27
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU27
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M28
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FQ28
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-5-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY28
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC28
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 3
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 30
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 30

Cel: ID28
Opmerking: Vervanging:
- datum: 4-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 21

Cel: IG28
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK28
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM28
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO28
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS28
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY28
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BW29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-2-1997
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FY29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-5-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GO29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HW29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-4-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW29
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA29

Opmerking: Inspectie:
- datum: 16-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: Y30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-12-1990
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CM30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-1-1999
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FY30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO30

Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY30
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GO31
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY31
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HZ31
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC31
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II31
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ31
Opmerking: Inspectie:
- datum: 17-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IR31
Opmerking: Vervanging:
- datum: 17-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: IS31
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW31
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY31
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-3-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GO32
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HQ32
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY32
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC32
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II32
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ32
Opmerking: Inspectie:
- datum: 17-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IR32
Opmerking: Vervanging:
- datum: 17-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: IS32
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW32
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IX32
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):

- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY32
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-3-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FY33
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HO33
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY33
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-11-2016
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 6
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 60
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 60

Cel: HZ33
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC33

Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II33
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO33
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS33
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW33
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY33
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-3-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CG34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1998
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HE34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-6-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HW34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-9-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 31-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY34
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-3-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M35
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ES35
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2006
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY35
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC35
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID35

Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE35
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM35
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU35
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FS36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-8-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HB36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HI36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HM36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG36

Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 31-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA36
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FS37
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GS37
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY37
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE37
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG37

Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II37
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IJ37
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM37
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO37
Opmerking: Inspectie:
- datum: 31-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS37
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY37
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FS38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HS38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE38

Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA38
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE39
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG39
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II39
Opmerking: Inspectie:
- datum: 20-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 1
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IJ39
Opmerking: Vervanging:
- datum: 20-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 15

Cel: IM39
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO39
Opmerking: Inspectie:
- datum: 31-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IP39
Opmerking: Inspectie:
- datum: 31-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS39
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW39
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY39
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-3-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 15
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU40
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-9-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA40
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU41
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-9-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA41
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GM42
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HU42
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY42
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC42
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG42
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II42
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM42
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO42
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS42

Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW42
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA42
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GM43
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY43
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC43
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG43
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II43
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM43
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO43
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS43
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW43

Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 3
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 30
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 30

Cel: IY43
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 11
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IZ43
Opmerking: Vervanging:
- datum: 30-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 21

Cel: JA43
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):

- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: AC44
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1991
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GA44
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY44
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC44
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-6-2017
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM44
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU44

Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CU45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2000
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EY45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2007
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HC45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-1-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IA45
Opmerking: Vervanging:
- datum: 3-3-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 25

Cel: IE45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0

- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK45
Opmerking: Inspectie:

- datum: 20-4-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):

- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JB45
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HC46
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-1-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY46
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE46
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-8-2017
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG46
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK46

Opmerking: Inspectie:
- datum: 20-4-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM46
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO46
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS46
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 5
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 50
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 50

Cel: IT46
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 5
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 50
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 50

Cel: IU46
Opmerking: Vervanging:
- datum: 13-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 26

Cel: IW46
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0

- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 4
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 51
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 51

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 51
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 51

Cel: JA46
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 4
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 51
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 51

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 51
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 51

Cel: JB46
Opmerking: Inspectie:

- datum: 14-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GO47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HI47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HK47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-1-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):

- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-4-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2018
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW47

Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA47
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GO48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HI48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-4-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA48
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA49
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY49
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC49
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG49
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II49
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM49
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ49
Opmerking: Inspectie:
- datum: 17-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS49
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW49

Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA49
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA50
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY50
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC50
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG50
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II50
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM50
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ50
Opmerking: Inspectie:
- datum: 17-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS50
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW50
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA50

Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA51
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY51
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC51
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG51
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II51
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM51
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO51
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS51
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW51
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA51
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA52

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY52
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC52
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG52
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II52
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM52
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO52
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS52
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW52
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA52
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HO53
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY53

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE53
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-9-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG53
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK53
Opmerking: Inspectie:
- datum: 20-4-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM53
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO53
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS53
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW53
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA53
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HO54
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY54
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE54

Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-9-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 2
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 20
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 20

Cel: IF54
Opmerking: Vervanging:
- datum: 7-9-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 26

Cel: IG54
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IK54
Opmerking: Inspectie:
- datum: 20-4-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):

- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM54
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO54
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS54
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW54
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-10-2019
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA54
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CG55

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1998
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HE55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HZ55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 1
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 10
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 10

Cel: II55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-2-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IP55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-12-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JB55
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: AC56
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1991
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GA56
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HE56
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY56
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC56

Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 13
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM56
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU56
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-7-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FW57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 6
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 60
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 60

Cel: HZ57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II57

Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 20-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-12-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY57
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IZ57
Opmerking: Vervanging:
- datum: 19-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: HA58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2013
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC58

Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-9-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 1
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IF58
Opmerking: Vervanging:
- datum: 1-9-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 14

Cel: IG58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0

- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0

- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IP58
Opmerking: Inspectie:

- datum: 30-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-12-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 17-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-9-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 11
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):

- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IZ58
Opmerking: Vervanging:
- datum: 19-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 14

Cel: JA58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JB58
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-4-2020

- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HW59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-7-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 3
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 19
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 30
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 30

Cel: ID59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 19
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0

- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IP59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-12-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0

- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-5-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU59
Opmerking: Inspectie:

- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 12
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IV59
Opmerking: Vervanging:
- datum: 4-9-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 19

Cel: IW59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 5
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 70
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 70

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 70
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 70

Cel: IY59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 18
- Diametervermindering [%]: 5
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 70
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 70

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 70
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 70

Cel: JA59
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 19
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0

- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JB59
Opmerking: Vervanging:
- datum: 10-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 18

Cel: M60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CA60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-1997
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FW60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GE60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-1-2011
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GM60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GW60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-5-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 1
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Cel: HZ60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IA60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 20-3-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE60

Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-2-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-3-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 20-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 8
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 80
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 80

Cel: IX60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-12-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 11
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IY60
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA60

Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GC61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IA61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 20-3-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-2-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-3-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU61

Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IZ61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-2-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA61
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 16
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BI62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-6-1995
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DU62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EG62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2004
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FE62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2007
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FQ62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-5-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FY62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GC62

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GO62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GW62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HU62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-5-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-2-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IJ62

Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-3-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 1
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IN62
Opmerking: Vervanging:
- datum: 15-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 21

Cel: IO62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 5
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):

- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Cel: IQ62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-3-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 5
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Cel: IS62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 5
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Cel: IU62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 5
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Cel: IW62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 20-11-2019
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 5
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Cel: IY62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 5
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Cel: JA62

Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 5
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 63
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 63

Cel: JB62
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: W63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-7-1990
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: AY63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-3-1994
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BS63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-9-1996
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BW63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-1-1997
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DS63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-2-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FM63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-11-2008
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FW63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-2-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GK63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2011
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GU63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HM63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IA63
Opmerking: Vervanging:
- datum: 27-1-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: IC63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-2-2018
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO63

Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-3-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA63
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: AE64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-1991
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: AQ64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-1-1993
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BG64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-1-1995
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EC64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 6-5-2004
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EQ64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-2006
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FY64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HA64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IA64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-3-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 30-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-2-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM64

Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 18-10-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-3-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA64
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BW65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 16-1-1997
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EC65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2004
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FC65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-8-2007
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FM65

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2008
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GO65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HZ65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-9-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IH65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II65
Opmerking: Vervanging:
- datum: 26-2-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 25

Cel: IM65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-3-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-9-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IZ65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA65
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CE66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-3-1998
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EC66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-5-2004
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GK66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2011
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GW66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-4-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IA66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-3-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IP66
Opmerking: Vervanging:
- datum: 5-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: IQ66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-3-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IV66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JB66
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BO67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-1996
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: CE67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-1998
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EG67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2004
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FY67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-5-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GC67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2010
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GS67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GW67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HS67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IA67

Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-3-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 21
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IP67
Opmerking: Vervanging:
- datum: 5-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 20

Cel: IQ67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-3-2019
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU67

Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JB67
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BO68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 5-2-1996
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EC68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 8-6-2004
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0

- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GK68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 20-10-2011
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GW68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HS68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HW68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IA68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-3-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-3-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU68

Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IZ68
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: M69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-1989
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: BS69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-1996
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DK69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2002
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DU69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EQ69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-2006
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FO69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-2-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GI69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2011
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GY69

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-4-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-11-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IO69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 7-11-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 13-3-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 1
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 10
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 10

Cel: IW69

Opmerking: Inspectie:
- datum: 25-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IZ69
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 20
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ES70
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2006
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY70
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM70
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IY70
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-1-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 14
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DU71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FI71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2008
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GW71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC71

Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-9-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW71
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DU72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FI72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-4-2008
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GQ72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY72

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 4-9-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 26-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW72
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DU73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HG73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HQ73

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-10-2015
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-2-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 17-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-11-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA73
Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DU74

Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HG74
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY74
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC74
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID74
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG74
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II74
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM74
Opmerking: Inspectie:
- datum: 28-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ74
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-2-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS74
Opmerking: Inspectie:
- datum: 17-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW74
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA74

Opmerking: Inspectie:
- datum: 19-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DU75
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GY75
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2013
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY75
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC75
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID75
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG75
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II75
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM75
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS75
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW75
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA75

Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DU76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: EG76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-12-2004
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HG76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-8-2014
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-8-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 29-4-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW76

Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA76
Opmerking: Inspectie:
- datum: 10-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DU77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FS77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HZ77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 15-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ77

Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-9-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA77
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: DU78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-6-2003
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0

- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: FS78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2009
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HZ78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-5-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26

- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II78

Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IU78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 11-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 1
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IV78
Opmerking: Vervanging:
- datum: 11-8-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 26

Cel: IW78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0

- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA78
Opmerking: Inspectie:
- datum: 2-4-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GM79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2012
- inspecteur: 0

Details:

- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC79

Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IE79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 23-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 1
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 100
- Score Totaal [%]: 100

Cel: IF79
Opmerking: Vervanging:
- datum: 23-8-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 26

Cel: IG79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0

- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: II79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 2

- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 1
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 100
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 100

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 20
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 20

Cel: IN79
Opmerking: Vervanging:
- datum: 13-9-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Gemeten diameter [mm]: 25

Cel: IQ79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):

- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0

- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA79
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GM80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-3-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0

- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: GQ80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-7-2012
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: HY80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 1-11-2016
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0

- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IC80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 14-6-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: ID80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 22-6-2017

- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IG80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 21-12-2017
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0

- Score Totaal [%]: 0

Cel: II80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 9-1-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IM80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 12-7-2018
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 26
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IQ80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-1-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IS80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 27-6-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0

- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: IW80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 24-10-2019
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 0
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0
- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Cel: JA80
Opmerking: Inspectie:
- datum: 3-5-2020
- inspecteur: 0

Details:
- Aantal draadbreuken [#/m]: 0
- Roest: 0
- Gemeten diameter [mm]: 25
- Diametervermindering [%]: 0
- Andere beschadigingen: 0
- Afkeur: 0

- Hoofdreden afkeur: 0
- Opmerking: 0

Afkeurscores (volgens klantspecifieke afkeurcriteria):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0

Afkeurscores (volgens ELMEC 0202_03):
- Score Aantal draadbreuken [%]: 0
- Score Roest [%]: 0
- Score Diametervermindering [%]: 0
- Score Zware beschadigingen [%]: 0
- Score Totaal [%]: 0